



Veículo Completo

I/BMW 745LE

BNV4B51

DATA DA CONSULTA: 24 de julho de 2026 | 17:06:20

ID DA CONSULTA: 6a63c5bcdbb164097309ec05

STATUS DA CONSULTA: Completa

Informações gerais do veículo

Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Dados do veículo

Dados principais

PLACA	BNV4B51
FABRICAÇÃO	2021
MARCA/MODELO	I/BMW 745LE
COR	PRETA
PROCEDÊNCIA	IMPORTADA
RENAVAM	*****6391
CHASSI	WBA7W210XNCH34058
NÚMERO DO MOTOR	15036414
ANO DO MODELO	2022
TIPO DE VEÍCULO	PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETRICO
MUNICÍPIO	SAO PAULO

Dados auxiliares

TIPO DE CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL
CAIXA CÂMBIO	-
NÚMERO CARROCERIA	-
EIXO TRASEIRO	-
EIXOS	-
CAP. MÁX. TRAÇÃO	270
CAP. PASSAGEIRO	5
CILINDRADAS	2998
POTÊNCIA	394
TERCEIRO EIXO	-
PBT	267
CAP. CARGA	-

Dados cadastrais

Dados nacionais

MUNICÍPIO	SAO PAULO
SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
COR	PRETA
NÚMERO DI	-
UF	SP
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	15036414
TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL	GASOLINA/ELETRICO

Dados estaduais

SITUAÇÃO	CIRCULACAO
ESPÉCIE	PASSAGEIRO
TIPO CHASSI	NORMAL
COR	PRETA
CATEGORIA	PARTICULAR
NÚMERO DO MOTOR	15036414
COMBUSTÍVEL	-

Histórico de proprietários

QUANTIDADE TOTAL DE PROPRIETÁRIOS ENCONTRADOS	2
PRIMEIRO REGISTRO ENCONTRADO	26/08/2021
ÚLTIMO REGISTRO ENCONTRADO	15/06/2022
UF ATUAL	SP
UF ANTERIOR	SP

Observação - A Olho no Carro não compartilha dados pessoais de proprietários de veículos. Atuamos com sigilo e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O histórico agregado de proprietários será exibido apenas se estiver disponível na base de dados de nossos fornecedores.

Faturamento

TIPO DE DOCUMENTO FATURADO	JURÍDICA
DOCUMENTO FATURADO	03338422000160

Histórico de Manutenção do Veículo

Não foram encontrados Históricos de Manutenção do Veículo nas bases consultadas

Tabela Fipe

Versão

M SPORT SEDAN 3.0 V6 AUT. (HÍB.)

▼

Mês de Referência

julho/2021

▼

CÓDIGO FIPE	009257-6
VALOR	R\$ 59.528.000,00

Variação de preços Fipe

VALOR ATUAL	R\$ 45.452.200,00	+ 0,30%
JUN/2026	R\$ 45.314.200,00	- 0,84%
MAI/2026	R\$ 45.696.200,00	- 1,04%
ABR/2026	R\$ 46.176.200,00	- 2,46%
MAR/2026	R\$ 47.343.100,00	- 0,06%
FEV/2026	R\$ 47.373.400,00	- 0,42%

Gráfico de variação de preços Fipe



Ficha técnica

Motor

ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO DIRETA
ASPIRAÇÃO	TURBOCOMPRESSOR
CILINDRADA	2998
CILINDROS	6 EM LINHA
COMANDO DE VÁLVULAS	DUPLO NO CABEÇOTE, CORRENTE
COMBUSTÍVEL	HÍBRIDO (GASOLINA, ELETRICIDADE)
CURSO DOS PISTÕES	94,6 MM
DIÂMETRO DOS CILINDROS	82 MM
DISPOSIÇÃO	LONGITUDINAL
INSTALAÇÃO	DIANTEIRA
PESO/POTÊNCIA	7,1 KG/CV
PESO/TORQUE	44,3 KG/KGFM
POTÊNCIA ESPECÍFICA	95,4 CV/LITRO
POTÊNCIA MÁXIMA	286 CV A 5000 RPM
RAZÃO DE COMPRESSÃO	11:1
TORQUE ESPECÍFICO	15,3 KGFM/LITRO
TORQUE MÁXIMO	45,9 KGFM A 1500 RPM
VÁLVULAS POR CILINDRO	4
VARIAÇÃO DO COMANDO	ADMISSÃO E ESCAPE

Geral

CONFIGURAÇÃO	SEDÃ
OCUPANTES	4
PORTAS	4
PORTE	GRANDE
PROCEDÊNCIA	IMPORTADO
GARANTIA	2 ANOS

Aerodinâmica

ÁREA FRONTAL (A)	2,41 M2
ÁREA FRONTAL CORRIGIDA	0,651 M2

Dimensões

ALTURA	1479 MM
BITOLA DIANTEIRA	1611 MM
BITOLA TRASEIRA	1640 MM
CARGA ÚTIL	635 KG
COMPRIMENTO	5260 MM
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	3210 MM
LARGURA	1902 MM
PESO	2035 KG
PORTA-MALAS	420 LITROS
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	46 LITROS
VÃO LIVRE DO SOLO	135 MM

Direção

ASSISTÊNCIA	ELETRO-HIDRÁULICA (EHPS)
DIÂMETRO MÍNIMO DE GIRO	12,8 M
PNEUS DIANTEIROS	245/40 R20
PNEUS TRASEIROS	275/35 R20

Transmissão

CÂMBIO	AUTOMÁTICO
TRAÇÃO	TRASEIRA (RWD)

COEFICIENTE DE ARRASTO (CX)		0,27	VELOCIDADES		8
Consumo			Desempenho		
RODOVIÁRIO		24,6 KM/L	VELOCIDADE MÁXIMA		250 KM/H
URBANO		21,8 KM/L	ACELERAÇÃO 0-100 KM/H		5,3 S
Freios			Suspensão		
DIANTEIROS		DISCO VENTILADO	DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS SOBREPOSTOS	
TRASEIROS		DISCO VENTILADO	TRASEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS SOBREPOSTOS	

Situação Legal e Restrições

⚠️ Atenção: Alguns blocos possuem informações que merecem cuidado!

Restrições ⚠️

Nacionais

MULTA RENAINF

CONSTA

Gravame ✔️

AGENTE	CONTRATO	DATA DA INCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO GRAVAME	OBSERVAÇÃO
BANCO RODOBENS SA	SIRCAF: SIM 0	25/08/2021	FINANCEIRA	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	ATUAL

Débitos e multas ⚠️

DÍVIDA ATIVA	NÃO CONSTA
IPVA	CONSTA
LICENCIAMENTO	NÃO CONSTA
MULTA	CONSTA
OUTROS	NÃO CONSTA

Puxe pela placa todos os débitos do seu veículo grátis e resolva parcelando tudo em até 12x com a parceria Olho no Carro e Zapay!

Ver débitos

Certificado de segurança veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site e faça a [Consulta Veículo Senatran](#)

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Não foram encontrados leilões nas bases consultadas

Aceitação em seguros

PARECER DA
SEGURADORA

POSSIBILIDADE DO SEGURO SER ACEITO COM COBERTURA INFERIOR A 100% DO VALOR DE TABELA FIPE OU MOLICAR OU AINDA COM CHANCE DE RECUSA

Cotação Seguro Auto

009257-6

VALOR MÉDIO SEGURO

R\$ 11.116,00

VALOR MÉDIO FRANQUIA

R\$ 44.391,00

Valores apresentados levam em consideração um seguro com as seguintes características

Cobertura: Colisão, Incêndio e Roubo

Franquia: 50% (Reduzida)

Cobertura para Terceiros: Danos Materiais (DM) e Danos Corporais (DC) com limite de até R\$ 100.000,00

Cobertura de Vidros: Completa (vidros, retrovisor, farol e lanternas)

Valor da Cobertura: 100% da tabela FIPE

Classe Bônus: Sem Classe Bônus



Essa cotação é uma média de valor calculada para o modelo do veículo consultado, simulando uso pessoal e rotineiro, como idas ao trabalho, compras e lazer.

Observação: O valor mostrado nessa simulação pode variar de acordo com as informações fornecidas no ato da contratação do seguro, ou até mesmo na recusa do seguro por políticas internas.

COTAR SEGURO

Risco de recusa em comercialização ⚠

PLACA	BNV4B51
CHASSI	WBA7W210XNCH34058
ANÁLISE	VEÍCULO COM MÉDIO RISCO DE RECUSA EM COMERCIALIZAÇÃO

Observação - O risco de comercialização leva em consideração, além das informações restritivas, como leilão, sinistro, roubo, recall e restrições, outros fatores como o tempo de uso, se ele é nacional ou importado, a taxa de aceitação do modelo no mercado e as vistorias prévias. Por conta disso, mesmo que o veículo consultado não tenha nenhuma restrição, ele pode ter um risco médio ou alto de ser recusado na hora da revenda.

Histórico de roubo e furto ✔

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Condição técnica e segurança

✔ Sem problemas: Nenhum risco identificado!

Recalls emitidos para este modelo ✔

Não foram encontrados Recalls históricos emitidos nas bases consultadas

Recalls pendentes ✔

Não foram encontrados Recalls Pendentes nas bases consultadas

Batidas de indenização integral ou parcial ✔

DESCRIÇÃO	NÃO CONSTA REGISTRO DE BATIDA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL PARA O VEÍCULO INFORMADO
-----------	---

Opinião do dono

Ops! Ainda não temos nenhuma opinião sobre esse modelo cadastrada em nosso sistema

Você tem ou já teve esse veículo? Deixe sua opinião!

DÊ A SUA OPINIÃO

Localizador de número do veículo



PARTE	VEICULO FRENTE
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	VEICULO TRASEIRA
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	MORFOLOGIA NR CHASSI 1
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	INDICACAO NR CHASSI 1
OBSERVAÇÃO	LONGARINA SUPERIOR DIREITA



PARTE	MORFOLOGIA NR MOTOR
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	INDICACAO NR MOTOR
OBSERVAÇÃO	PARTE FRONTAL DO BLOCO



PARTE ETIQUETAS DESTRUTIVEIS

OBSERVAÇÃO -



PARTE EXTRA 1

OBSERVAÇÃO -



PARTE VEICULO FRENTE

OBSERVAÇÃO -



PARTE VEICULO TRASEIRA

OBSERVAÇÃO -



PARTE MORFOLOGIA NR CHASSI 1

OBSERVAÇÃO -



PARTE INDICACAO NR CHASSI 1

OBSERVAÇÃO LONGARINA SUPERIOR DIREITA (JUNCAO COM O PARA-LAMA)



PARTE	MORFOLOGIA NR MOTOR	PARTE	INDICACAO NR MOTOR
OBSERVAÇÃO	-	OBSERVAÇÃO	PARTE FRONTAL DO BLOCO



PARTE	ETIQUETAS DESTRUTIVEIS
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	MORFOLOGIA GRAVACAO VIDROS
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	VEICULO FRENTE
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	VEICULO TRASEIRA
OBSERVAÇÃO	-



PARTE	MORFOLOGIA NR CHASSI 1
OBSERVAÇÃO	-

PARTE	INDICACAO NR CHASSI 1
OBSERVAÇÃO	LONGARINA (LADO DIREITO NA PARTE DIANTEIRA) - FACE SUPERIOR




PARTE MORFOLOGIA NR MOTOR

OBSERVAÇÃO -



PARTE INDICACAO NR MOTOR

OBSERVAÇÃO PARTE FRONTAL DO BLOCO (NECESSARIO DESMONTAGEM DA CAPA DO MOTOR)



PARTE ETIQUETAS DESTRUTIVEIS

OBSERVAÇÃO -



PARTE MORFOLOGIA GRAVACAO VIDROS

OBSERVAÇÃO -



PARTE EXTRA 1

OBSERVAÇÃO COLUNA B, LADO DIREITO

Observação - As fotos acima não são do veículo consultado! O Localizador de números do veículo te ajuda a saber onde ficam as principais numerações do veículo, como chassi, motor e câmbio, com base em fotos do mesmo modelo de carro que você consultou. Assim fica mais fácil fazer validações físicas no veículo, o que te dá muito mais segurança na hora de comprar.

Validação física do veículo

Abaixo apontamos os principais pontos necessários de validação física do veículo

CRLV

O CRLV é impresso em papel moeda por meio de uma técnica chamada impressão calcográfica. Quando você arrasta a parte azul desse documento (onde fica a inscrição “República Federativa do Brasil”) contra uma folha branca, a tinta se solta e mostra que ele é original. Mas atenção: essa técnica de verificação é válida somente para documentos novos, que ainda não estão desgastados. Para validar os documentos em versão eletrônica, basta ler o QR Code pelo aplicativo “VIO”.

PLACA

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo “VIO”. Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

CHASSI

Para verificar as placas com padrão Mercosul, basta ler o QR Code de cada placa usando o aplicativo “VIO”. Após a leitura, você será direcionado ao portal da Senatran e poderá confrontar as informações que constam no carro e no documento. Para verificar veículos que têm placas no padrão tradicional, basta conferir se o lacre da placa traseira não está quebrado ou danificado.

MOTOR

Compare o número do motor encontrado na consulta Olho no Carro com o número do motor que está gravado no veículo. Os números não podem ter nenhuma divergência, porque isso é um forte sinal de fraude.

ETIQUETAS

Verifique se as peças do veículo ainda estão com as etiquetas de identificação, porque isso indica que elas são originais e que não foram compradas em mercados clandestinos (de carros roubados ou furtados).

VIDROS

Os vidros do veículo devem ter a gravação de, pelo menos, os 8 últimos dígitos da numeração do chassi. A regra é a seguinte: veículos com 3 e 4 vidros devem ter essa gravação em todos os vidros, já os veículos com 6 ou mais vidros, devem ter a gravação em pelo menos 6 vidros, sendo uma gravação no para-brisa, uma no vidro traseiro e duas nos vidros de cada lateral (exceto nos quebraventos).

Assista ao vídeo produzido pelos nossos parceiros do Opinião Sincera que mostra dicas imperdíveis de como fazer uma avaliação veicular completa!



Consultado



745LE M SPORT SEDAN 3.0 V6 AUT. (HÍB.)

ANO	2022
PONTUAÇÃO	7



MUSTANG MACH 1 5.0 V8

ANO	2021
PONTUAÇÃO	9

Variação do preço e notas

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Desempenho e consumo

Veículos	745LE M SPORT SEDAN 3.0 V6 AUT. (HÍB.)	MUSTANG MACH 1 5.0 V8
Consumo urbano	21,8 km/l 🏆	6,2 km/l
Consumo rodoviário	24,6 km/l 🏆	9,1 km/l
Potência	286,0 cv	483,0 cv 🏆
Peso/Potência	7,1 kg/cv	3,7 kg/cv 🏆
Aceleração 0-100 Km/h	5,3 s	4,3 s 🏆
Porta-mala	420,0 litros 🏆	382,0 litros

Preços médio das peças

Veículos	745LE M SPORT SEDAN 3.0 V6 AUT. (HÍB.)	MUSTANG MACH 1 5.0 V8
Amortecedor Diant. Esq.	R\$ 22538,68	R\$ 8170,90 🏆
Conjunto Optico Diant. Esquerdo	R\$ 67242,96	R\$ 9080,45 🏆
Disco de Freio Dianteiro Esquerdo	R\$ 3445,50 🏆	R\$ 3529,02
Elemento do Filtro de Ar	R\$ 466,17 🏆	R\$ 2057,12
Elemento Filtro do Ar da Cabine	R\$ 1096,37	R\$ 217,06 🏆
Espelho Retrovisor Esquerdo	R\$ 11335,27	R\$ 2836,93 🏆
Jogo de Pastilhas de Freio Dianteiras	R\$ 4048,24 🏆	R\$ 7273,45
Lanterna Traseira Esquerda	R\$ 7559,43 🏆	R\$ 8431,21
Para choque dianteiro Capa Primer	R\$ 16175,21	R\$ 4447,28 🏆
Velas de Ignicao do Motor	R\$ 248,38	R\$ 77,32 🏆

Principais acessórios

Veículos	745LE M SPORT SEDAN 3.0 V6 AUT. (HÍB.)	MUSTANG MACH 1 5.0 V8
Airbags de cortina	✔	✔
Airbags frontais	✔	✔
Airbags laterais	✔	✔
Alarme antifurto perimétrico	✔	✔
Alarme antifurto volumétrico	✔	✔
Ar-condicionado	✔	✔
Bancos revestidos em couro	✔	✔
Câmera traseira para manobras	✔	✔
Computador de bordo	✔	✔
Freios ABS	✔	✔
Sensores de estacionamento dianteiro	✔	✖
Sensores de estacionamento traseiro	✔	✔
Teto panorâmico	✔	✖
Teto solar elétrico	✔	✖